


Panneau des Terres

- Transfo.
- filtres.
- Install. intérieur.



Sur le transformateur Réseau.

Transfo. câblé en Δ/Y Y au secondaire.

Mode de mise au neutre du transf. Mettre le pt N à la terre !
Fermé le sectionneur de neutre PEN au Transfo.

Install. Aérienne.

le transport d'énergie se fait avec des tensions élevées pour limiter les pertes:

- T HT 220 / 380 kV (international)
- HT 50 / 150 kV (regionale IT)
- HT 10 / 30 kV (général localité, schéma IT)
- BT 230 / 400 V. (alarm standard).

Install. intérieur.

- Défini par la CIE par : "Ouvrage établis à l'intérieur des maisons bâtis adjacents ou leurs dépendances qui utilise des tensions 2x ne dépassant pas celles autorisées par le conseil fédérale Art 14."

OIEST Art. I. 1000V AC - 1500 DC. ou < 50V AC 120V DC I max 2A.

- Donné par le pt de transition

- Choisir le mode de mise au neutre.

1^e distib: T liaison direct d'un pt avec la terre.

N. Yasse directement mise à la terre indépendant d'une éventuelle mise à terre d'un pt de la source.

I séparation de tentes
les parties actives avec
la terre ou liaison au
travers d'une impédance
per : parapluie.

T Yasse directement mise à
la terre indépendamment d'une
éventuelle mise à terre d'un
pt. de la source de courant.

- Faire les ponts. avant sectionnaire puis au N et au PE. 9

- Choisir un mode de mise à terre. 14.

a. Conducteur de terre relié à la conduite d'eau (seulement si Ok du distributeur, racc. au plus près de l'introduction du bâtiment.)

b. Conducteur relié à une électrode séparée.

c. Conducteur de terre relié au fermailage des fondations en béton utilisé comme électrode de terre.

- Cuirte en acier lingoté minimum épais 3mm
 $50m^2 \quad 75mm^2$

• Fer à béton $8mm^2 \phi$

• Ruban enfoui à 70 cm profond.

d. Conducteur de terre relié à un conducteur spécial posé ds les fondation en béton.


- Faire le pont sur le PE du yotem. 8

- Faire mesure de courant court circuit sur la prise.

- Entre L-PE
- En réalité on fait une impédance de boucle Z_b
- On s'assure que le temps de déclenchement de 0,05 - 5s est respecté en cas de court - circuit à la masse (le de contact). pour la protection des personnes, animaux.
- l'appareil calcul en 1^{er} R boucle

$$R_b = \frac{U_1 - U_2}{\text{mesuré}} = \frac{230V - U_2}{I}$$

$$I_{cc} = \frac{U \text{ sans charge}}{R_b}$$



- Selon la mesure déterminé si ok ou pas, si limite :
 - Demandez quel type de protection Disj. fusible -valeur
 - Valeur Iec intro.
 - longeur ligne.
 - Electrode de terre efficace ou pas.
 - Faire une mesure de le défaut si < 500 ohm ok.
 - Si l'déf. mauvaise - contrôle terre s'effacement.
 - pose DDL avec liaison équipot.
 - All à la prise comparée intro 4%.
 - **A** contrôler que le PE ne soit pas sous tension.

- Pour la mesure de l'électrode de terre.

on peut la contrôler de 3 façons différentes :

- a. Faire Iec d'intro standard, puis avec seulement l'électrode comme retour au transfo. faire la comparaison Δ max 20%.
- b. Faire une mesure ohmique de l'électrode avec la sonde.
- c. Utiliser un télémétrie : - 2 façon de le brancher mais valeur d'envois standard dans les deux cas.

128Hz pour ne pas être influencé par les I étrangers d'un autre réseau (50Hz + 16/3Hz (FFPex.))

25-35 - 500 AC pulsé corré pour se différencier du réseau et en AC pour éviter les effets de polarisation (sol - électrode).

Nature du sol important.

20m d'écart entre les piquets pour les sorties des zones d'influence "Cône de tension".


E Branches sur Electrode envois du courant.

S Mesure la chute de potentiel provoquée par l'injection du courant.

H Rehausse le courant.

Es Sonde complémentaire pour s'affranchir de la chute de tension pouvant arriver de $-R$ puisque 2 fils en parallèle.

- On ne peut pas trouver la valeur ohmique avec le "Pont de Weston" car il a un courant continu de l'appareil alors que AC et Hz est important pour la mesure.



Teleriometer.

- Différents conducteurs:

- Conducteur Terre $\min \frac{16\text{mm}^2}{2} < \frac{P_s}{2} < \max 50\text{mm}^2$
- Conducteur Equipot. $\min -6\text{mm}^2 < \frac{P_s}{2} < \max 25\text{mm}^2$
10mm² si parallèle.
- Conducteur Equipot. suppl. $\min -2.5\text{mm}^2 < \frac{P_s}{2} < \max 25\text{mm}^2$
 $4\text{mm}^2 < \frac{P}{2} < \max 25\text{mm}^2$
Si relie 2 objets Equi-sup. = petit PE.
- Conducteur Protection = Polaire jusqu'à 16 mm²
 $P/16-35\text{mm}^2 = 16\text{mm}^2$ PE
 $P \geq 50 \Rightarrow \frac{SP}{2} = PE$.
ceux monté indépendamment des polaires
Si prot. mécanique 2.5 mm²
Sans prot. mécanique 4 mm².
- Conducteur PEN min 10mm² Cu ou 4mm² si concentrique.
- Conducteur N. = P on peut descendre d'une section à partir de 25mm² P $\Rightarrow 16\text{mm}^2$ N. mais à éviter des surharmoniques.